

# Technisches Datenblatt

<b>Titel</b>	Federring
<b>Norm</b>	DIN127.

## 1.- Funktionen der Unterlegscheiben.

Die wichtigsten Funktionen der Unterlegscheiben sind:

- 1.- Die Kontaktflächen vor Kratzern oder Erosionen zu schützen, die von den Schrauben oder Muttern durch Reibung verursacht werden können.
- 2.- Die Klemmkraft gleichmäßig zu verteilen, um lokale Drücke zu erhalten, die annähernd dem mittleren Druck entsprechen.
- 3.- Die Klemmkraft auf andere Bereiche als den Schraubenkopf oder die Mutter verlagern. Übergroße Löcher, zerrissen.
- 4.- Die Gefahr des Lösens durch Erhöhung des Reibungskoeffizienten auf der Schraube oder Mutter (geriffelte oder gerillte Unterlegscheiben) zu verringern.
- 5.- Ein möglicher Verlust der Anzugsspannung durch Verformung der Teile (elastische Scheiben) zu vermeiden.
- 6.- Die fehlende Parallelität der Teile oder unregelmäßige Oberflächen auszugleichen.
- 7.- Dichtheit zwischen dem Schraubenkopf oder der Mutter und dem zu befestigenden Teil (polyamidbeschichtete Unterlegscheiben).
- 8.- Befestigung der Kabel in den elektrischen Anschlüssen.


## 2- Anwendung und Klassen von Unterlegscheiben

Federringe nach DIN127 aus Stahl haben eine Härte von 430HV bis 530HV.

Dieser Unterlegscheibentyp wird für die Verwendung an Schrauben/Muttern der Klasse 5.8 oder niedriger empfohlen. Sie sind auch für die Verwendung mit kurzen Schrauben vorgesehen.

Die Unterlegscheiben sind aus Edelstahl A2 und A4 erhältlich. Die Unterlegscheiben aus Stahl können unterschiedliche Oberflächen aufweisen: Glatt, verzinkt und feuerverzinkt.

**3.- Abmessungen der Unterlegscheiben**



METRISCH	d1 min.	d2 max.	b	s	h min.
3	3,1	6,2	1,3	0,8	1,6
4	4,1	7,6	1,5	0,9	1,8
5	5,1	9,2	1,8	1,2	2,4
6	6,1	11,8	2,5	1,6	3,2
7	7,1	12,8	2,5	1,6	3,2
8	8,1	14,8	3	2	4
10	10,2	18,1	3,5	2,2	4,4
12	12,2	21,1	4	2,5	5
14	14,2	24,1	4,5	3	6
16	16,2	27,4	5	3,5	7
18	18,2	29,4	5	3,5	7
20	20,2	33,6	6	4	8
22	22,5	35,9	6	4	8
24	24,5	40	7	5	10
27	27,5	43	7	5	10
30	30,5	48,2	8	6	12
36	36,5	58,2	10	6	12
39	39,5	61,2	10	6	12
42	42,5	68,2	12	7	14
45	45,5	71,2	12	7	14
48	49	75	12	7	14